


POMIAR PLIS

Wieszak kątowy

Montaż polega na przykręceniu wieszaków kątowych listw przyszybowych (najczęściej)

Pomiar polega na zmierzeniu szerokości całkowitej plisy (S) - najczęściej razem z listami przyszybowymi oraz wysokości całkowitej plisy (W) najczęściej razem z listami przyszybowymi.

Dla uzyskania właściwych pomiarów zalecamy pobranie wymiarów co najmniej w dwóch punktach szerokości i wysokości.



Poniższe schematy pokazują sposób pobierania wymiarów przy różnych listwach przyszybowych:

